HOTEC UDO-800C

微電腦溶氧度分析儀操作說明書





HOTEC INSTRUMENTS CO.,LTD IS0-9001 認證合格廠

使用前注意事項

- 1. 請提供穩定電源。
- 2. 感測器信號線請提供良好的遮蔽,避免和動力線捆綁一起。
- 3. 感測器信號線直接接到儀器後面端子排【避免由動力控制盤內的端子排轉接】。
- 4. 儀器電源必須單獨,尤其不能和變頻器電源並接,並且遠離變頻器。
- 5. 錯誤的接線將導致儀器故障及觸電,請熟讀操作說明書後再自行安裝。
- 6. 背面接地點(E點)必須確實接好(如圖說明)。
- 7. 當電源是二相(2ψ)AC220V 時,請注意火線,以避免干擾。
- 8. Relay 接觸點最大電流是(AC 110V,220V 時爲 2A/AC) 超過時必須外加耐大電流之繼電繼電器(Power relay) ∘
- 9. 控制器安裝現場必須選擇通風良好, 避免陽光直射。

參考電器圖如下





R: Power Relay •

M: Magnetic o

DO/A: Relay a contact o

R/A1,R/A2: Power Relay a contact ∘ M/A1,M/A2,M/A3: Magnetic a contact ∘

溶氧度控制器操作說明

一.溶氧度控制器介紹

- 1.HOTEC 溶氧度控制器為國人自行研發設計之精密控制器,可適用於任何場所,LCD 液晶顯示(驚色背光) 可耐溫至 90℃不變黑。
- 2.液晶顯示(籃色背光)在沒有光線的環境中也看的清楚。
- 3.HOTEC 溶氧度電極偵測原理是運用(Galvanic cell)直流電流電壓法。 以下爲溶氧電極的特點。
- * 不需極化電壓,(因極化電壓型之溶氧電極,需要極化時間,只要電源開機,開機就必須重新極化,必需花費大約 20 分鐘之極化時間)。
- * 比較大的陰極可測量低流速之溶氧值(Min 1cm/sec) ∘
- * 比較厚之薄膜,比較不容易破裂(大約3個月更換)。
- * 比較大之電解液儲存杯,不必時常更換電解液(大約3個月更換)。
- * 陽極是採用可更換式(大約3個月更換),操作方便。

適用於各種場所,如冷卻水、養殖、廢水及工業各製程。

PS: 微電腦溶氧控制器主機(UDO-800C)本公司提供兩年之品質保證。 溶氧感測器(DO-680P4)本公司提供半年之品質保證。

溶氧感測器傳輸距離

* DO-680P4 大約 100M。

二.訂購編號

| 1.溶氧控制器主機(HI/LO,RS485,4-20ma / output) | (UDO-800C) |
|--|---------------|
| 2.溶氧感測器(0-100 mV output) | (DO-680P4) |
| 3.溶氧感測器之陽極鉛片 | (DOA-001) |
| 4.溶氧感測器之電解液(500cc/100cc) | (DOE-500/100) |
| 5.溶氧感測器之薄膜(5PCS/BOX) | (DOM-005) |
| | |
| | |

三.規格

A:UDO-800C


| 711020 0000 | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| 型 號(Model) | UDO-800C | | |
| 測試範圍(Range) (ppm,℃) | ppm: 0 ~20.00 ppm °C:0~100°C | | |
| 精 確 度(Accuracy) | ±1% full scale | | |
| 解析度(Resolution) | ppm:0.01ppm (mg/L) | | |
| 液晶顯示(Display) | 3 1/2,LCD Display with function indicator Blue back light | | |
| 操作溫度(Oper. Temp.) | 0 to 65℃ | | |
| 通信界面 | RS-485 Modbus | | |
| 信號輸出(Current output) | DC 4-20mA Isolated | | |
| 控制動作(Control action) | HH1/L2,L1/LL1(Three relays) | | |
| 設定點(Set point) | 4 | | |
| 接點電流(Current on connect) | 110VAC Max.5A/240VAC Max.3A | | |
| 電 源(Power) | 110VAC/220VAC,50/60Hz ±15% | | |
| 切割尺寸(Dimension) | 92*92*125mm H*W*D(Panel mounting) | | |
| 防潮等級(Enclosure) | IP65 | | |
| | | | |

B:DO-680P4

| 型 號(Model) | DO-680P4 (UDO-800C 專用) |
|----------------------------|---|
| 測試範圍(Range) | 0.00 ~ 20.00 ppm (mg/L) |
| 解析度(Resolution) | Generally ranges ±1% full scale |
| 信號輸出(Voltage Output) | 0 to 100mV(DO-680P4) |
| 測量原理(Methods of detection) | Galvanic cell |
| 溫度電極(Temperature sensor) | 0 to 50 $^{\circ}$ 【 25 $^{\circ}$ 10K Ω NTC 】 |
| 水樣流速(Sample water speed) | Min. 0.1M/sec |
| 壓力範圍(Operation pressure) | Max. 50 psig |
| 反應時間(Response) | 90% at 90 secs or less |
| 電極材質(Electrodes) | Lead,Zn/Silver Combination |
| 防潮等級(Enclosure) | IP68 |
| 防水電纜(Waterproof cable) | 6M (4C) |
| | |

四.板說明【UDO-800C】

A.型號 HOTEC UDO-800C



B.功能鍵介紹

| 1.MODE 鍵: | 鹽度/大氣壓力/高低點/RS-485 通訊設定鍵。 |
|-------------------|----------------------------|
| 2.CAL 鍵: | 溶氧校正【空氣中校正或零點校正】○ |
| 3.CHANGE/▲ 鍵: | 上調整設定鍵。 |
| 4.EXIT/▼ 鍵: | 下調整設定鍵/跳出鍵。 |
| 5. A/LO LCD 顯示符號: | 表示 Hi,Lo REALY 動作接點輸出指示符號。 |
| A/HI | |

五.如何設定

A.按【MODE】鍵功能順序如下

| [MODE] ↓ | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| P-1 | \blacktriangle \rightarrow | 跳至 P-2【鹽度及大氣壓力補償】 |
| 【MODE】↓ | P-1 說明 | |
| L-1 | 按【▲▼】設定低點 | |
| 【MODE】↓ | | |
| L-2 | 按【▲▼】設定次低點 | |
| 【MODE】↓ | | |
| LL1 | 按【▲▼】設定最低點 | |
| 【MODE】↓ | | |
| HH1 | 按【▲▼】設定最高點 | |
| 【MODE】↓ | | |
| 25.0 | 按【▲▼】修正溫度 | |
| ^{cal} 25.0 [℃] | 上排爲溫度修正值/下排爲實際溫度值 | |
| 26.6 | 按【▲▼】設定手動溫度 | |
| °C | 當溫度電極壞掉時 | |
| 【MODE】↓ | | |
| 0.00 ppm | 按【▲▼】修正 4-20ma 及 PLC | |
| P-5 | 讀值數據誤差修正 | |
| 【MODE】↓ | | |
| 0.10 ppm | 按【▲▼】修正 HH1/LL1 | |
| HL | 區間磁滯設定 | |
| 跳出 | | |

| P-2 | lacktriangle | 跳至 P-3 RS-485 設定 |
|----------|---------------|------------------|
| [MODE] ↓ | | |
| 0.00 | 按【▲▼】設定鹽度補償 | |
| P-8 % | 0.00~5.00 % | |
| [MODE] ↓ | | |
| 760 | 按【▲▼】設定一大氣壓補償 | |
| P-9 | 500~880mm-Hg | |
| [MODE] ↓ | | |
| 跳出 | | |

B. RS-485 Modbus 通信設定

| 485 | lacktriangle | P-1 | |
|---------|------------------------------------|-----|--|
| 【MODE】↓ | | | |
| 001 | Address 設定【0-32】 | | |
| 485 | 按【▲】設定站號 | | |
| 【MODE】↓ | | | |
| 96 | 傳輸速率設定按【▲】設定 | | |
| 485 | 24=2400,48=4800 ,96=9600,192=19200 | | |
| 【MODE】↓ | | | |
| P-0 | Parity 設定按【▲】設定 | | |
| 485 | P-0 =NONE ,P-1 =ODD,P-2 =EVEN | | |
| 【MODE】↓ | | | |
| 跳出 | | | |

C.RS-485 Modbus 通訊協定

RS-485 Modbus 資料格式

a. Function code: 04,PLC=3X

b. 出廠原始通訊設定【9600】【8】【None】【1】

設定「Connect Using」: 視個人電腦本身之COM port 位置設定

c. 設定「Configuration」:設定「Baud Rate」,「Word Length」,「Parity」

d. ModScan32 軟體建議設定值為:


| Baud Rate | Word Length | Parity | Stop Bits |
|-----------|-------------|--------|-----------|
| 9600 | 8 | None | 1 |

e. 資 的格式設定

| | 資 的格式 | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | Slave Address | Function Code | Starting Address | No. of Points | |
| | 站號 | 功能碼 | 起始位址 | 暫存器長 | |
| 協定 | 0001 | 0004 | 0000 | 0001 | |
| 暫存器長 設定=0001,收到 DO 值資料 | | | | | |

| | 資 的格式 | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | Slave Address | Function Code | Starting Address | No. of Points | |
| | 站號 | 功能碼 | 起始位址 | 暫存器長 | |
| 協定 | 0001 | 0004 | 0000 | 0002 | |
| 暫存器長 設定=0002,收到 DO+TEMP 值資料 | | | | | |

D.【HH1,LL1,L2/L1】功能描述



六.如何校正

零點校正:

- 1.如果沒有標準液則將主機之 GLASS/REF 接點短路。
- 2.按【CAL】鍵,display 顯示【P-H】按【▲鍵】→display 顯示【P-L】 【P-L 表示準備零點校正】,按【CAL】鍵→display 顯示一讀值,等待讀 值穩定,DO 主機會自動歸零校正及自動記憶。

錯誤符號【E-1】:表示零點校正錯誤。

- 1.如果有配置溶氧爲零之標準液(10% NA2SO3),將溶氧電極放入 (10% Na₂SO₃)溶液中。
- 2.按【CAL】鍵,display 顯示【P-H】按【▲鍵】→display 顯示【P-L】 【P-L 表示準備零點校正】,按【CAL】鍵→display 顯示一讀值,等待讀 值穩定,DO 主機會自動歸零校正及自動記憶。

斜率校正:


- 1.將溶氧電極放置於空氣中。
- 2.按【CAL】鍵,display 顯示【P-H】,按【CAL】鍵→display 顯示— 讀值,等待讀值穩定,DO 主機會自動空氣中校正及自動記憶。
- 3.校正完畢 DO 主機會自動顯示斜率

錯誤符號【E-2】:表示零點校正錯誤。

七.安裝方式

A.主機安裝

在配電箱(盤)之板面預留一個 92*92 (mm)【D=125】的孔,將制器主機從面板前放入,再裝上下兩片固定架(用螺絲鎖緊即可)∘=



B.鹽度/溫度/溶氧對照表

| $^{\circ}\!\mathbb{C}$ | 0 ppt | 9 ppt | 18.1 ppt | 27.1 ppt | 36.1 ppt | 45.2 ppt |
|------------------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 14.62 | 13.73 | 12.89 | 12.10 | 11.36 | 10.66 |
| 10 | 11.25 | 10.66 | 10.06 | 9.49 | 8.96 | 8.45 |
| 20 | 9.08 | 8.62 | 8.17 | 7.75 | 7.35 | 6.96 |
| 25 | 8.26 | 7.85 | 7.46 | 7.08 | 6.72 | 6.39 |
| 30 | 7.55 | 7.19 | 6.85 | 6.51 | 6.20 | 5.90 |
| 40 | 6.41 | 6.12 | 5.84 | 5.58 | 5.32 | 5.08 |
| | | | | | | |


C.溫度/溶氧對照表

| $^{\circ}\!\mathbb{C}$ | mg/L O2 | °C | mg/L O2 |
|------------------------|---------|----|---------|
| -3 | 15.91 | 19 | 9.26 |
| -2 | 15.50 | 20 | 9.08 |
| -1 | 15.05 | 21 | 8.90 |
| 0 | 14.64 | 22 | 8.73 |
| 1 | 14.23 | 23 | 8.57 |
| 2 | 13.83 | 24 | 8.41 |
| 3 | 13.45 | 25 | 8.25 |
| 4 | 13.09 | 26 | 8.11 |
| 5 | 12.73 | 27 | 7.96 |
| 6 | 12.42 | 28 | 7.82 |
| 7 | 12.11 | 29 | 7.69 |
| 8 | 11.81 | 30 | 7.55 |
| 9 | 11.53 | 31 | 7.42 |
| 10 | 11.25 | 32 | 7.30 |
| 11 | 10.99 | 33 | 7.18 |
| 12 | 10.75 | 34 | 7.06 |
| 13 | 10.51 | 35 | 6.94 |
| 14 | 10.28 | 36 | 6.83 |
| 15 | 10.06 | 37 | 6.72 |
| 16 | 9.85 | 38 | 6.61 |
| 17 | 9.64 | 39 | 6.51 |
| 18 | 9.45 | 40 | 6.41 |


八.安裝方式

A.主機安裝

在配電箱(盤)之板面預留一個 92*92 (mm) 【D=125】的孔,將制器主機從面板前放入,再裝上下兩片固定架(用螺絲鎖緊即可) \circ =



B:控制器後板接線圖及說明



| 接 DO-680P4 電極訊號線紅線 ° |
|---|
| 接 DO-680P4 電極訊號線綠線。 |
| 接 DO-680P4 電極訊號線白線。 |
| 接 DO-680P4 電極訊號線黑線。 |
| X |
| 4-20MA 輸出,外接紀錄器及電腦連線紀錄○ |
| |
| RS-485 通訊輸出。 |
| |
| 最高點警報 ON/OFF 輸出。 |
| L1/L2 設定區監控制 ON/OFF 輸出【由 L1-ON 到 L2-OFF】○ |
| 最低點警報 ON/OFF 輸出。 |
| AC POWER 輸入。 |
| 接大地用。 |
| |

九.溶氧電極架構及如何更換薄膜



A.溶氧電極(DO-680P)

A:如何更換陽極鉛片

將鉛片固定螺絲帽旋開即可更換。

B:如何更換薄膜

用 10 元硬幣將薄膜固定柱旋開,將薄膜拿出,將 oring 拿出,換上新薄膜及 oring 用 10 元硬幣將薄膜固定柱鎖緊既可。


C:如何更換電解液

A:將電解液倒入電解液保存杯中,倒置 A 線液高度即可。

B:將電解液保存杯中鎖緊,殘餘電解液會從透氣口排出。

| DO-680P 一般市售溶氧電極 較大的陰極面積,可測低流速(1cm/sec) 電極陰極面積較小,不可測低流速 陽極鋅片爲可更換 陽極不可更換 電解液保存杯可保存 50cc 電解液,不用時 時常更換電解液 常更換電解液(大約 3 個月更換一次) 更換薄膜容易 更換薄膜不易 薄膜比較厚,不易破損 薄膜比較薄,易破損 | | |
|---|------------------------|------------------|
| 較大的陰極面積,可測低流速(1cm/sec) 電極陰極面積較小,不可測低流速 陽極鋅片爲可更換 陽極不可更換 電解液保存杯可保存 50cc 電解液,不用時 時常更換電解液(大約 3 個月更換一次) 更換薄膜容易 更換薄膜不易 薄膜比較厚,不易破損 薄膜比較薄,易破損 | DO-680P 及一般市售溶氧電極比校表 | |
| 陽極鋅片爲可更換 電解液保存杯可保存 50cc 電解液,不用時 時常更換電解液 常更換電解液(大約 3 個月更換一次) 更換薄膜容易 | DO-680P | 一般市售溶氧電極 |
| 電解液保存杯可保存 50cc 電解液,不用時 常更換電解液(大約 3 個月更換一次) 更換薄膜容易 薄膜比較厚,不易破損 薄膜比較薄,易破損 | 較大的陰極面積,可測低流速(1cm/sec) | 電極陰極面積較小,不可測低流速 |
| 常更換電解液(大約3個月更換一次) 更換薄膜容易 更換薄膜不易 薄膜比較厚,不易破損 薄膜比較薄,易破損 | 陽極鋅片爲可更換 | 陽極不可更換 |
| 更換薄膜容易 薄膜比較厚,不易破損 薄膜比較薄,易破損 | 電解液保存杯可保存 50cc 電解液,不用時 | 時常更換電解液 |
| 薄膜比較厚,不易破損 薄膜比較薄,易破損 | 常更換電解液(大約3個月更換一次) | |
| | 更換薄膜容易 | 更換薄膜不易 |
| 不用極化時間 一般市售溶氧電極大約 20 分鐘 | 薄膜比較厚,不易破損 | 薄膜比較薄,易破損 |
| | 不用極化時間 | 一般市售溶氧電極大約 20 分鐘 |

十.開放式 DO 電極+PP 管及固定架配置圖



溶氧度計【Dissolved Oxygen Meter】

HOTEC 溶氧電極與眾不同是用【Galvanic Cell Technology】

一.傳統的 Clark Cell 溶氧探棒

1. 溶氧薄膜探棒長久以來採用 1956 年 Dr.Clark 的設計,極化在 800mv 左右,是一種電流測定式(Amperometric Cell),需要外不持續供電 800mv,一般都由銀【Ag】陽極和惰性金屬如黃金【Au】、白金【Pt】等製成的陰極所組成,在這兩極,要補充電解液 KCI 或 KBr。

| Clark Cell Reaction | | |
|--|---|--|
| Anode Reaction | Cathode Reaction | |
| 4Ag+4Cl ⁻ →4AgCl+4e | 4e+O ₂ +2H ₂ O→4OH ⁻ | |
| Total Reaction 4Ag+4Cl ⁻ +4e+O ₂ +2H ₂ O→4AgCl+4e- | +4OH ⁻ | |
| 依上述 Clark Cell Reaction,溶氧 O₂ 這些 4e ⁻ 需要 800mv 的極化電壓去推 流和溶氧 O₂量呈正比。 | 全在陰極還原,同時產生 4e ⁻ 動跑到陽極【Ag】而產生電子流,這電子 | |

因此可換算溶氧量多寡

- 2. Clark Cell 探棒的缺點:■ 陽極絕緣效應
 - 陽極反應自然在其電極表面生成 AgCl 覆蓋,一段時間形成銀白色外層鍍著,不易清理,使溶氧探棒失效,需要更新
 - 測量零點漂移 陰極反應生成 OH⁻增多,形成 KOH 鹼性提高,使得零點漂移,必須每隔 2 週期間, 更新電解溶液
 - 氯離子的消耗 陽極反應把電解溶液的氯離子不斷地耗盡,電解溶液必須更新而且電解溶液會用掉,必須定期補充,一般是2週期間
 - 暖機時間過長 需要外部供電 800mV,一旦連接主機和探棒,無法立即使用,必須暖機至少 10 分鐘以上,因為榮氧度計的電流迴路必須先穩定,否則測量絕不準確

二.新穎的 Galvanic Cell 溶氧探棒

- 3. 在 1964 年, Macreth 最早發明
- 4. 而 HOTEC PDO100 採用 Hoeffner 在 1985 年的創新設計,特點是利用雙金屬材料製成 Galvanic Cell 電極,使其天然生成 800mV,永久穩定,不必外部供電,例如:鉛和黃金、鉛和銀、鋅和銀等,常用的電解溶液有:NaCl、NaOH等。

| Cathode Reaction |
|---|
| O ₂ +2H ₂ O+4e ⁻ →4OH ⁻ |
| O ₂ +211 ₂ O+4€ →4O11 |
| - |

- 5. Galvanic Cell 探棒的優點
- 自生成 800mV 極化電壓,不需外部供電,沒有暖機問題,隨時可以派上用場
- 電解溶液穩定,沒有損耗,沒有質變,不必經常更新,一般約 180 天更新一次即可
- 沒有陽極絕緣效應產生,ZnO 殘屑存在,僅用牙刷或極細砂紙就可以清潔陽極金屬表面殘屑
- 在 10ppm & 25[°]C操作條件下,依正常維護 Galvanic Cell 溶氧度計(如:PDO100), 使用壽命至少 5-10 年,比一般溶氧度計更好