# 微電腦攜帶型酸鹼度/溫度計 HTC-201U 操作說明



# **HOTEC INSTRUMENTS CO.,LTD**

IS0-9001 認證合格廠

#### 功能敘述及操作說明

#### 設計特點:

- ◎微電腦,單晶片處理,自動校正及自動溫度補償。
- ◎校正時零點及斜率錯誤顯示,校正後自動顯示電極斜率。
- ◎符合人體工學,手拿方便,觸感好,輕巧設計,方便現場使用。
- ◎同時顯示 pH, °C, 按鍵式開關設計,操作容易,攜帶方便。
- ◎特殊外殼設計,防水效果佳。
- ◎自動省電裝置【auto power off 】自動關機【無任何按鍵操作】。

#### 規格(Specifications):

型 號(Model)		HTC-201U	
測試範圍(Range)	pH: 0.00 ~ 14.00	mV :-1999 ~ +1999	℃ : 0.00 ~ 99.9
			$^{\circ}$ C
精 確 度(Accuracy)	pH: 0.01±1digit	mV: 1±1digit	°C : 0.0±0.3°C
解析度(Resolution)	pH : 0.01	mV:1mV	℃ :0.3℃
溫度補償(Temp. Comp.)	Auto :ATC Probe(	0.0 to 99.9 $^{\circ}$ C) (NTC	C-10K 25°C )
自動校正(Auto Calib.)	Yes		
顯 示 幕 (Display)	LCD Display with	function indicator pH	l/mV/℃ Display
錯誤顯示(Error display)	Error display for Z	ero & Slope	
斜率顯示(Slope display)	Slope display for p	H probe	
輸入阻抗(Impedance)	>10 <sup>12</sup> Ω		
電 源(Power)	9V battery		
防潮等級(Enclosure)	IP65		

### 訂購資訊:

1.微電腦手提式酸鹼度主機【HTC-201U】 2.溫度探棒(【ATC-01】 3.PH 標準液 500mL/B,【PH-7.00】,【PH-4.00】,【PH-10.00】 4.手提箱【C-100P】

## 功能鍵說明:

MODE/ ►	PH/mv 切換鍵極溫度手動設定鍵+數字右移功能鍵。
CAL/▲	校正,+上調功能鍵。
ON/OFF	電源開關鍵。

#### 切換 PH/mv 及手動溫度設定:

#### 如何切換 PH/mv

1.按【MODE】鍵,切換 mv 顯示功能 display show 【 1000 mv 】 【 25.0℃】

2. .按【MODE】鍵,跳回 PH 顯示功能 display show 【7.000 PH】 【 25.0<sub>℃</sub>】

#### 如何手動溫度設定

- 如果 HTC201U 是在手動溫度操作模式【ATC 沒有連接】
  按【MODE】鍵,切換 mv 顯示功能 display show 【1000 mv】
  【 25.0℃】
- 2. 按【CAL/▲】鍵←進入手動設定模式
  - a.display show 【 25.0 ℃】 閃爍,按【CAL/▲】 鍵設定數值,設定完成後。
  - b.按【**▶**】鍵 display show 【2**5**.0 ° 】 閃爍,按【CAL/▲】鍵 設定數值,設定完成後。
  - **c.**按【▶】鍵 display show 【25.**0** <sub>℃</sub>】閃爍, 按【CAL/▲】鍵 設定數值,設定完成後。
  - d. 按【▶】鍵,跳回 PH 偵測模式,手動溫度設定值自動記憶。

#### 校正:

- 1.按【CAL/▲】鍵,display show【----】放開後 display show【cal 7.00】 【 ---】
- 2.右上角顯示【7.00】表示準備標準液【7.00】校正。
- 3.將 PH 電極用清水清洗乾淨,將 PH 電極放入標準液【7.00】中,將 PH 電極搖晃 幾下,使殘餘在導電度電極的空氣氣泡排出,才能夠使校正更穩定及準確。
- 4.按【CAL/▲】鍵進入校正程序此時 display show【WAIT】符號閃爍表示正在做【PH=7.00】校正,等待數值穩定後 CPU 會自動確認及記憶。
  - #校正後 display show【E-1】表示 PH 電極零點校正【7.00】錯誤解決方法:用 0.1N HCI 清洗 PH 電極大約 20 分鐘,再重新校正。
  - #如果重新校正還是顯示【E-1】那表示 PH 電極零點偏移過大,需更換。
- 5.PH7.00 校正完畢後, display show【cal 10.00】 或【cal 4.00】【10/4】閃爍 【slope ---】 【slope ---】

表示正準備【PH10.00】或【PH4.00】校正, 【HTC201U】會自動確認 PH10 或 PH4 標準液,將 PH 電極用清水清洗乾淨,PH 電極放入標準液【4.00/10.00】中,將 PH 電極搖晃幾下。

- 6.按【CAL/▲】鍵,此時 display show【WAIT】符號閃爍,display 表示正在做校正,如果右下角顯示【10】符號表示,校正液值是 PH10.00,如果右下角顯示 【4】符號表示,校正液值是 PH4.00。
- 7. 等待數值穩定後 CPU 會自動確認及顯示斜率。
- #校正後 display show【E-2】表示 PH 電極斜率校正【4.00/10.00】錯誤。 display show【E-2】電極斜率 < 75%, 更換電極。

#### LO-BATERY 功能顯示:

如果電池是低於 6V HTC201U 會顯示電池符號 display show 【-----】請更換電池

#### 錯誤顯示:

E1	零點錯誤【PH 電極 7.00 校正錯誤】
E2	斜率錯誤【標準液或 PH 電極錯誤】

#### 故障排除:

- 1.標準液【pH7.00】校正不到【E---1】。
  - a.用 0.1N or 3%~5% HCI 大約洗廁劑,浸泡 PH 電極大約 20 分鐘後, 用清水 將 PH 電極清洗乾淨。
  - b.重新校正,如果標準液【pH7.00】還是校正不到,更換 PH 電極。
- 2. 標準液【pH4.00】校正不到【E---2】。
  - a.檢查 PH 電極 BNC 接頭,是否有水氣,如果有,用吹風機吹乾。
  - b.檢查電池是否無電【電池符號是否有顯示】。
  - c.檢查手動溫度設定是否設定=25.0°C。
  - d.以上【a,b,c】步驟 check ok →更換 PH 電極。